



Грубицина

АКТ
проверки антитеррористической
безопасности
в МОУ СОШ №5 г.Новоалександровска

02 ноября 2023 г.

Комиссией в составе:

председатель комиссии- Шелудько В.Н., заместитель директора по АХЧ, членов комиссии - Авдеева А.А., рабочего по комплексному обслуживанию зданий, Максимчук И.П.. председателя ПК школы


проведена проверка антитеррористической безопасности:

камеры наружного и внутреннего видеонаблюдения, система охранной сигнализации (тревожная кнопка), чердачные помещения, запасные выходы, территория школы, целостность ограждения по периметру, наличие круглосуточной охраны ОУ, учет передачи дежурств.

на объекте: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5»

расположенном по адресу: 356000 Ставропольский край,
г.Новоалександровск, пер.Лермонтова,20

В результате обеспечения антитеррористической безопасности в МОУ СОШ №5 установлено: камеры наружного, в количестве 11 штук и внутреннего видеонаблюдения, в количестве 5 штук, система охранной сигнализации (тревожная кнопка), металлодетекторная рамка, чердачные помещения, запасные выходы, территория школы, целостность ограждения по периметру, наличие круглосуточной охраны ОУ, учет передачи дежурств-нарушений не выявлено

Председатель: 

В.Н.Шелудько

Члены:

А.А.Авлеев

1100

И.П.Максимчук